GRANBERG

SE Felsökningsguide Unilift 870

Produkter

UNILIFT 870

Maskinlyften är konstruerad och utprovad för att uppnå optimal driftsäkerhet och livslängd, under förutsättning att drift och skötsel samt kontroller utförs i enlighet med givna instruktioner. Om det ändå skulle uppstå något problem kan ni få vägledning vad ni bör göra enligt felsökningslistan nedan.

Tag bort lasten från skivan innan felsökning och reparationer utförs. Felsökning, service och reparationer ska utföras av kompetent personal.

Om problem kvarstår efter att ni har vidtagit åtgärder i enlighet med listan nedan bör ni kontakta behörig reparatör eller er leverantör.

Symptom	Åtgärd
Maskinlyften rör sig ej vid manöverpuls	Kontrollera att säkringen till strömmatningen är hel. Kontrollera att kontakten till strömmatningen är isatt. Om maskinlyften inte rör sig efter åtgärderna ska behörig reparatör och/eller er leverantör kontaktas. Denne ska som första åtgärd, efter ovanstående kontrollpunkter, kontrollera att alla kablar är isatta och hela samt att signallampan på styrenheten lyser grönt. Om den ej lyser är styrenheten troligen defekt. Beställ ny enhet från Granbergs.

Forhandler i Norge:

ASTEC AS
Kapellveien 18, 1410 Kolbotn
22 72 23 55 • astec.no

ASTEC